

جزوه درس ابزار دقیق



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

ابزار دقیق : علم اندازه گیری

وظایف گروه ابزار دقیق :



معرفی گروههای تعمیراتی :

ماشینزی : موتورها - ژنراتورها

مکانیک : نصب و تعمیرات مکانیکی

برق صنعتی و سیم کشی

ابزار دقیق

- کار ابزار دقیق ، اعمال کنترل است روی سیستم ابزار دقیقی .

تعریف :

کنترل عبارت است از ایجاد تعادل بین تغذیه و احتیاج .

پارامترهای اندازه گیری در سیالات :

- ۱ - اندازه گیری دما
- ۲ - اندازه گیری فشار
- ۳ - اندازه گیری جریان
- ۴ - اندازه گیری سطح
- ۵ - اندازه گیری سرعت
- ۶ - آنالایزر

- دما :

تعریف :

میزان گرمی و سردی هر جسم را دمای آن جسم گویند.

- اندازه گیری : مقایسه یک کمیت با کمیت استاندارد .

واحد استاندارد طول : متر ، واحد استاندارد جرم : کیلو گرم

- واحد استاندارد دما : سانتیگراد (سیلیسیوس) ، فارنهایت ، کلوین ، رانکین .

- برای بدست آوردن واحدهای دما ، سه کمیت را در نظر می گیریم :

حد بالایی ، حد پایینی ، اندازه استاندارد .

	سیلیسیوس	فارنهایت
حد بالایی	۱۰۰ °C : نقطه جوش آب	۱۰۰ °F : دمای بدن انسان
حد پایینی	۰ °C : نقطه انجماد آب	۰ °F : محلوط بخ و نشادر

کلوین و رانکلین ، حد بالایی ندارند و حد پایینی آنها ، صفر مطلق است.

درجه بندی کلوین بر حسب واحد سیلیسیوس و درجه بندی رانکین بر حسب واحد فارنهایت است.


در طبیعت حد بالایی برای دما بدست نیامده است و می توان ماده ای را تا چند صد هزار درجه گرم کرد و حد پایینی را نقطه ای در نظر گرفته اند که مولکولهای ماده از حرکت می ایستند که به این نقطه ، صفر مطلق گویند .

- رابطه بین واحدهای استاندارد دما :

$$R = F + 459.67$$


سانتیگراد و فارنهایت، اعداد منفی را هم شامل می شوند ولی کلوین و رانکین فقط شامل اعداد مثبت هستند .

(Temperature Element) TE المتهای دما :



Bimetal بی متال :

یک المان حرارتی است. (برای اندازه گیری حرارت بکار می رود .) ساختمان : تشکیل شده است از دو تیغه فلزی غیر هم طول که در دو نقطه بهم پرچ شده اند.



عملکرد آن بر اساس « انبساط طولی فلزات » می باشد. بعلت غیر همجنوس بودن فلزات زمانیکه دما بالا یا پایین می رود ، انبساط و انقباض فلزات یکسان نمی شود و در نتیجه طولهایشان با هم فرق خواهد کرد و چون بهم پرچ شده اند لذا باعث خمیدگی آن می شود. کاربرد بی متال ، بیشتر در سوئیچهای حرارتی است.



- در حالت کلی ، نشان دهنده دما را با (Temperature Gauge) TG (معرفی می کنند.

Glasses Thermometer

دماسنجهای شیشه‌ای :

از ابزارهای اندازه گیری و نشان دهنده دما هستند.

اساس کار : بر اساس « انبساط حجمی مایعات » کار میکنند.


أنواع دماسنجهای شیشه‌ای :

۱- الکلی : بعلت داشتن نقطه جوش پایین ، دماهای بالاتر از ۸۰ درجه سانتیگراد را نمی تواند اندازه بگیرد.

۲- جیوه‌ای : بعلت داشتن نقطه جوش بالا ، دما را تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد را هم می تواند اندازه بگیرد.

ساختمان : این نوع دماسنجهای تشكیل شده اند از یک لوله موئین شیشه‌ای و یک مخزن کوچک

شیشه‌ای در انتهای آن . این مخزن و لوله به یک صفحه مدرج fix شده اند.




تذکر : در دماسنجهای جیوه‌ای مایع در داخل لوله به صورت محدب قرار می گیرد و در

دماسنجهای الکلی به صورت مقعر . (این محدب یا مقعر بودن جیوه یا الکل داخل شیشه مربوط به

خاصیت چسبندگی میان الکل و شیشه و یا جیوه و شیشه است) بنابراین جهت خواندن مقدار درست


در این نوع دماسنجهایها ، باید به صورت عمود به دماسنجه نگاه کنیم تا خطای دید به حداقل برسد.



۳ - دماسنجهای min / Max

Min Max


ساختمان: یک لوله شیشه‌ای U شکل، میله آهنی.



داخل شیشه از جیوه و یک نوع روغن مخصوص که دارای ضریب انبساط حجمی برابر با ضریب انبساط حجمی جیوه بوده و جرم حجمی کمتر نسبت به جیوه داشته باشد وجود دارد. دو میله آهنی بعنوان شاخص روی جیوه قرار میدهیم. زمانیکه دمای محیط افزایش می‌یابد، ارتفاع جیوه در ستون بالا می‌رود چون هم جیوه و هم روغن انبساط حجمی پیدا می‌کنند و در نتیجه شاخص هم به طرف بالا حرکت می‌کند و وقتی که دما کاهش می‌یابد، هم روغن و هم جیوه منقبض شده و ارتفاع جیوه در ستون min بالا می‌رود. زمانیکه سطح جیوه در ستونهای Min و Max بالا می‌رود شاخص به سطح شیشه چسبیده و دمای حداقل و حداکثر را نشان می‌دهد.

جهت برگرداندن میله‌ها بر روی جیوه از یک آهنربایی کوچک استفاده می‌شود.


Thermowell (TW) ترمومول (چا هک حرارتی) :



ترموول یک وسیله محافظتی است که :

- ۱ - از خروج مواد مخزن یا line جلوگیری می کند.
- ۲ - اثر مواد مثل اثر خورندگی ، ضربه و فشار بر روی TE را خشی می کند.
- ۳ - بعنوان ساپورت TE است و در واقع بدون TW نمی توان TE را در جایی نصب کرد.

اندازه های TW بستگی به مکان مورد استفاده دارد. اگر قطر مخزنی به فرض یک متر باشد طول



در بیشتر مواقع برای جلوگیری از نشت مواد ، به شرط اینکه مواد داخل مخزن یا لوله ، خورندگی

نداشته باشد TW را به محل جوش می کنند در غیر این صورت با پیچ و مهره TW را در محل


ثبت می کنند.


Springy Thermometer دماسنجد فنری :

اگر فلزی را حرارت بدھیم ، طول آن زیاد می شود . در شکل زیر اگر یک طرف سیم را ثابت کنیم و


به طرف دیگر آن یک عقربه وصل کنیم و به آن حرارت بدھیم ، عقربه حرکت خواهد کرد.

اساس کار : بر اساس « انبساط طولی فلزات » است .





۱- دماسنجد فرنی استوانه ای : Cylinder



۲- دماسنجد فرنی تخت : Flat

- ساختمان : scale (صفحة مدرج) - pointer (عقربه) - spring (فشر) - body (بدنه)

(Resistance Temperature Difference) : RTD

یک المان حرارتی الکترونیکی است.


اساس کار : تغییرات دما را به تغییرات مقاومتی تبدیل می کند.

: RTD انواع

(negative) = NTC بر اثر افزایش دما ، مقاومتش کاهش می یابد.

(positive) = PTC بر اثر افزایش دما ، مقاومتش افزایش می یابد.

- RTD ها به سه شکل موجودند :



دوسیمه ، سه سیمه ، چهار سیمه

- انواع PTC مورد استفاده در صنعت :

$$\left. \begin{array}{c} \text{Pt } 100 \\ \text{Pt } 1000 \end{array} \right\}$$


- تعریف Pt 100 : یک TE از جنس مقاومت است که در صفر درجه سانتیگراد ، مقاومتی برابر با 100Ω داشته و به ازای حدودا $2/5$ درجه سانتیگراد افزایش دما یک اهم به مقاومت آن افزوده می شود.

در صفر درجه سانتیگراد :

$$\text{Pt } 100, \quad R = 100 \Omega$$

$$\text{Pt } 1000, \quad R = 1000 \Omega$$

یکی از ویژگیهای Pt 100 خطی بودن است (تقریبا خطی عمل میکند).



- استفاده از Pt 100 دو سیمه :

$$50 / 2.5 = 20 \quad R_{\text{Pt}100} = 100 + 20 = 120 \Omega$$


مقاومت اندازه گیری شده در اتاق کترول $15 + 120 + 15 = 150 \Omega$

مقاومت افزوده شده به مقاومت Pt 100 در اثر افزایش دما :

$$50 \Omega * 2,5 = 125 \Omega$$

و بدین ترتیب ، دمای اندازه خوانده شده در اتاق کترول برابر با 125 درجه سانتیگراد خواهد بود . برای

رفع این مشکل ، یک سیم سوم به $Pt\ 100$ اضافه می کنیم و در واقع از نوع سه سیمه استفاده می کنیم :




سیم سوم ، مشابه دو سیم دیگر که $Pt\ 100$ را به اتاق کنترل متصل می کند ، می باشد و لذا

مقاومت تقریباً یکی خواهد بود . جهت خواندن مقدار دما بدین ترتیب عمل می کنیم :

$$R_A - R_B = 150 - 30 = 120 \Omega \quad \text{ مقاومت واقعی :}$$

$$120 - 100 = 20 \Omega \quad \text{ مقدار افزایش مقاومت در اثر افزایش دما :}$$

$$20 * 2.5 = 50 \text{ C}$$



$$200 \text{ C} / 2.5 = 80 \longrightarrow R_{Pt\ 100} = 100 \Omega + 80 \Omega = 180 \Omega$$


$$R_A - R_B = (14.5 + 180 + 15) - (14 + 14.5) = 181 \Omega , \quad 181 - 100 = 81 \Omega$$

$$81 * 2.5 = 202.5 \text{ C} \quad \text{ دمای خوانده شده :}$$

۲/۵ درجه سانتیگراد اختلاف دمای مشاهده شده ، بعلت تفاوت در مقاومت مسیرها ایجاد شده است.

در جاهائی که سیمهای توسط پیچ به ترمینالیها وصل می شود ، اگر پیچها شل ویا سفت باشند و یا زنگ زده باشند مقاومت ایجاد شده متفاوت خواهد بود.

برای رفع مشکل اختلاف دمای مشاهده شده از سیم چهارم استفاده می کنیم :



$$R_{\text{Total}} = R_A - \left((R_B + R_C) / 2 \right) 200 / 2.5 = 80 \Omega , 100 + 80 = 180 \Omega$$


$$R_A = 14.5 + 180 + 15 = 209.5 \Omega$$

$$R_B = 14.5 + 14 = 28.5 \Omega \quad , \quad R_C = 15 + 15.5 = 30.5 \Omega$$

$$R_{\text{Total}} = 209.5 - (28.5 + 30.5) / 2 = 180 \Omega$$

$$180 - 100 = 80 \Omega \quad 80 * 2.5 {}^{\circ}\text{C} = 200 {}^{\circ}\text{C}$$

استفاده از سیم چهارم ، اثر مقاومتهای مسیر را حذف می کند .



: RTD مزایای

۱ - خطی بودن

۲ - استفاده از سیمهای معمولی


معايير RTD

۱- محدودیت رنج دارد : 250°C تا 100°C


۲- گران بودن المان

۳- با وجود چهار سیمه بودن ، باز هم احتمال خطأ وجود دارد.


- پل مقاومتی با $\text{Pt } 100$ دو سیمه :



- پل مقاومتی با $\text{Pt } 100$ سه سیمه :




- پل مقاومتی با $\text{Pt } 100$ چهار سیمه :



(Junction Box) : JB

محل اتصال سیمهای کابلهای ابزار دقیق در آن به هم وصل می شوند.

(Thermocouple) : TC



یک المان حرارتی است.

اساس کار : تغییرات دما را به تغییرات mV تبدیل می کند.

ساختمان : تشکیل شده از دو فلز غیر همجنous که در یک نقطه بهم جوش شده اند.

اساس کار : تغییرات دما را به تغییرات mV تبدیل می کند.

با توجه به متنوع بودن مواد فلزی، انواع مختلف TC ساخته شده است که عمدۀ ترین آنها عبارتند از:

TC Types: انواع مختلف ترموموکوپل:

K – V – T – J – E – N – R – S – B – U – W – W₅ – W₃

Type های K , E , J , T در پتروشیمی، کاربرد بیشتری دارند.

K = نیکل کروم ، نیکل آلومینیوم

J = آهن ، مس نیکل


E = نیکل کروم ، مس نیکل

T = مس ، مس نیکل

عملکرد ترموموکوپل بصورت غیر خطی است و این یکی از معایب آن محسوب می شود. جهت استفاده

از TC باید توسط مدارات پیچیده (... , PROM) منحنی آنرا خطی کنیم و یا از منطقه خطی



آن استفاده کنیم (این کار عملاً رنج کاری TC را کاهش می دهد).



TC دارای قطبیت است و اگر بصورت معکوس بکار رود ، عملکرد آن اشتباه خواهد بود.


Cold Junction : TC - اتصال سرد در TC

جهت انتقال تغییرات ولتاژ TC به اتاق کنترل از سیمهای رابط مسی و ترمینالها استفاده می شود و بعلت ناهمجنس بودن سیمهای رابط و سیمهای TC، در محل ترمینالها یک اتصال سرد بوجود می آید. در نتیجه در هر محل اتصال یک ترموکوپلجدید و یک ولتاژ ناخواسته کوچک ایجاد می شود که موجب خطا در اندازه گیری ولتاژ اصلی می شود.





برای حل این مشکل :

روش ۱: جنس سیمهای رابط را از نوع سیمهای ترموکوپل مورد استفاده انتخاب می کنیم که این کار با توجه به گران قیمت بودن این نوع کابلها مقرن به صرفه نیست و یا ولتاژ اتصال سرد را با توجه به دمای محیط محاسبه کرده و از معادله کم میکنیم.



جهت شناسائی کابلها که مربوط به چه نوع TC هستند و نوع سیمها چیست، از رنگهای استانداردی که کشور سازنده معرفی کرده است استفاده می کنیم.



روش ۲ : استفاده از روش جدید : Transmission

در این روش دستگاهی به نام Transmitter، کمیت را در محل اندازه گیری کرده و توسط سیگنال ابزار دقیق به اتاق کنترل مخابره می کند.

Transmitter : وسیله ای جهت اندازه گیری یک کمیت و تبدیل مقدار اندازه گیری به سیگنالهای ابزار دقیق و ارسال آن به اتاق کنترل میباشد که در صورت لزوم دارای سیستمهای خطی ساز نیز میباشد.

یکی دیگر از خطاهای TC افت ولتاژ ناشی از مقاومت سیمهای مسیر و گره های موجود در اتصالات است که برای رفع این خطا از یک تقویت کننده در کنار TC استفاده می شود.

معایب TC :

گران بودن سیمهای ارتباطی تا اتاق کنترل
مشکل تشخیص سیمهای ارتباطی
غیر خطی بودن المان

ایجاد خطا در Cold Junction

مزایای TC :

ارزان قیمت بودن المان
در ناحیه خطی TC میتوان عدد به دست آمده را توسط یک مدار عملی op-amp، تقویت نمود و نمایش داد و مورد استفاده قرار داد.

TC دارای رنج دمائی بسیار بالاست. (حدوداً تا نزدیکی نقطه ذوب ترموکوپل)

دماسنجهای کاپیلاری تیوب (سیستم پرشده با مایع یا گاز) :


اساس کار : بر اساس « انبساط حجمی سیال » کار میکنند.

در این نوع دماسنجهای کاپیلاری تیوب **stainless steel** بوده و از یک نوع روغن با دمای جوش بالا بطور کامل پر

شده است و در این صورت وجود حباب هوا در سیستم ایجاد خطأ خواهد نمود.

۱- دماسنجهای لوز :

ساختمان آن شامل : یک مخزن ، یک لوله مؤین و یک محفظه آکاردئونی شکل به نام فانوسی یا **bellows** میباشد.




مخزن روغن یا حباب حرارتی ، نقش سنسور دما را دارد و لوله مؤین جهت

انتقال فشار روغن است و بی لوز ایجاد حرکت مکانیکی می کند.

زمانی که دما در مخزن بالا می رود ، مایع داخل سیستم انبساط حجمی پیدا کرده

و باعث باز شدن بی لوز و افزایش ارتفاع آن می شود و بدین ترتیب می توان درجه حرارت را اندازه


گرفت.



۲- دماسنجهای C - Tube :

ساختمان : یک مخزن ، یک لوله مؤین و یک **C - Tube**.

روغن در اثر افزایش دما ، انبساط جمی یافته و فشارش بیشتر می شود و **C - Tube** را باز می کند.



۳- دماسنجهای بردون تیوب :

ساختمان : یک مخزن ، یک لوله مؤین و یک **Bourdon Tube**.

عملکرد آن درست شبیه عملکرد C است با این تفاوت که بردون تیوب به علت داشتن سطح

بیشتر، حساس‌تر بوده و لذا دقیق‌تر عمل می‌کند.

بیشتر از ۹۰٪ از موارد از Bourdon Tube – C و یا Bellows استفاده می‌شود. کاربرد بیشتر

در قسمت سوئیچ است.

خطاهایی که در سیستمهای پر شده (آب‌بندی شده یا کاپیلاری تیوب) ایجاد می‌شود:

۱- اگر از نوع C – Tube باشد ممکن است خطاهای صفری، ضربی و زاویه‌ای داشته باشد.

۲- مخزن (حباب حرارتی) باید کاملاً هادی باشد. اگر مخزن عایق (رنگ و ...) داشته باشد تأخیر وجود می‌آید.

۳- دور لوله کاپیلاری تیوب باید عایق داشته باشد تا دمای محیط روی آن اثری نداشته باشد و یا

اینکه قبل از استفاده در محیط کار سیستم را در دمای محیط تنظیم کنیم.

دماسنج‌های اپتیکی:

اساس کار: روش مقایسه‌ای است.


از این نوع دماسنج‌ها جهت دماسنجی از فاصله دور، در مواردی که حرارت یا فاصله جسم خیلی

زیاد بوده و نزدیک شدن به آن دشوار و یا غیر ممکن باشد استفاده می‌کنیم.

روش ۱: ابتدا با تنظیم فاصله دو عدسی دوربین، روی منبع دما ZOOM می‌کنیم. نور منبع دما پشت

عدسیها به صفحه کلر می‌تابد. در این نوع دماسنج‌ها یک المث همراه با یک منبع تغذیه و یک ولوم

(پتانسیومتر) وجود دارد که توسط ولوم می توان میزان رنگ المنت را تنظیم کرد. وقتی از چشمی نگاه می کنیم ، در یک طرف نور جسم و در طرف دیگر نور المنت را می بینیم ، ولوم را می چرخانیم تا رنگ المنت با رنگ نور جسم یکسان شود. از طریق دیدن و مقایسه کردن این عمل صورت می پذیرد. وقتی این دو همنگ شدند عدد ولوم را میخوانیم که همان درجه حرارت جسم را نشان می دهد.



روش ۲ : نوع دیگر دماسنجهای اپتیکی ، دماسنجهای مادون قرمزی است که بر اساس اشعه ماوراء بنفس کار می کند. بدین ترتیب که برای سنجش دمای یک جسم که نور ندارد ابتدا جهت هدف گیری یک اشعه لیزر و سپس اشعه ماواه بنفس را به آن می تابانیم و دما را اندازه می گیریم. این نوع دماسنجه دارای محدودیت فاصله است.




نیمه هادی ها به عنوان سنسورهای حرارتی :

نیمه هادی ها نظیر دیود ، ترانزیستور و IC می توانند به عنوان TE بکار روند. دیود را بایاس می کنیم و تغییرات ولتاژ بایاس را با تغییرات دما به دست می آوریم. درمورد IC هائی که TE هستند ، تغییرات دمایی به صورت تغییرات ولتاژ ظاهر می شود که میتوان این تغییرات را توسط یک ولت متر اندازه گرفت.


ولتاژ ابزار دقیق :

ولتاژی که در ابزار دقیق بیشتر با آن سرو کار داریم ، ۱۲ VDC و ۲۴ VDC می باشد.

جهت به دست آوردن این ولتاژها از برق شهر به ترتیب زیر عمل می کنیم :




دو نوع یکسو سازی داریم :



یکسو سازی نیم موج :

اگر در این مدار بعد از خازن صافی ، یک مصرف کننده قرار دهیم شکل موج خروجی بصورت زیر





خواهد بود :

دو نوع یکسو سازی تمام موج معرفی می شود :


۱- برای ترانس دو سر

۲- برای ترانس سه سر


۱- استفاده از پل دیود (Bridge) برای ترانس دوسر:



شکل موج خروجی ، بعد از قرار دادن یک مصرف کننده :



۲- ترانس سه سر :



شکل موج خروجی ، بعد از قرار دادن یک مصرف کننده :

نویزی که مصرف کننده در شکل موج DC به وجود می آورد ریپل (ripple) نامیده می شود.

جهت حذف این ریپل می توان از آئی سی های رگولاتور 78XX و یا 79XX استفاده کرد.

Temperature Indicator : TI

یک نشان دهنده است که دما را در اتاق کنترل نشان می دهد.

۳- سیگنال جریان : جریان بین $20 - 4 \text{ mA}$

۴- سیگنال فرکانس

که تمامی این سیگنال‌ها بایستی حاوی اطلاعات ابزار دقیقی باشند.

در گذشته کل سیستم Control indicator و پتروشیمی‌ها از طریق لوله‌های هوا و به صورت فشار

کار می‌کرد. بدین معنی که به نسبت تغییر فشار هوا، تغییرات دما، فلو یا... اندازه گیری شده و بر

اساس آن فرمان‌های لازم داده می‌شد، که به این نوع سیستم، سیستم پنوماتیک یا نیوماتیک

(Pneumatic) گفته می‌شود. هم اکنون از این سیستم در حدود ۵٪ باقی مانده است و ۸۵٪ از

سیگنال‌های ابزار دقیق را سیگنال جریان و ۱۰٪ را سیگنال ولتاژ تشکیل می‌دهد.

سیگنال فرکانس : این سیگنال جدیداً به سیستم پتروشیمی اضافه شده است و سیستمی که با این

سیگنال کار کند سیستم Fieldbus Control System (FCS) نام دارد. این سیستم رفته رفته

جایگزین دیگر سیگنال‌های ابزار دقیق می‌شود.

مدارک و فرم‌های مورد نیاز در ابزار دقیق :

۱ - **Data Sheet** : یک برگه اطلاعاتی اختصاصی است که برای هر تجهیز که در سایت نصب

شده به صورت جداگانه وجود دارد. حتی اگر دو تجهیز از هر لحظه مثل هم باشند باز برای هر کدام

یک data sheet جداگانه وجود دارد، چون حداقل تفاوت‌شان اینست که serial number آنها و

محل نصبشان با هم فرق می‌کند.

۲ - **Catalogue** : یک برگه اطلاعاتی عمومی مربوط به تجهیز است که در آن تجهیز معرفی می‌شود و چگونگی کارکرد آن و نقاط حساسش بیان می‌شود.

تفاوت Catalogue و Data Sheet

یک برگه اطلاعاتی اختصاصی است و دقیق تر از کاتالوگ است ، اگر تغییری در ساختار

یک تجهیز داده شود این تغییرات در data sheet ثبت می شود ولی در کاتالوگ ثبت نمی شود.

Test Sheet - ۳ : یک فرم خالی جدول بندی شده است که عملیات تست ، تعمیرات و

کالیبراسیون در آن ثبت شده و توسط شخص امضاء می شود.

پس از امضاء test sheet آن را به کپی data sheet الصاق (attach) کرده و به مراتب بالاتر اداری

می فرستند.

Tag - ۴ : یک برچسب است که جهت نوشتن تاریخ تعمیر و یا کالیبراسیون روی تجهیز زده

می شود.

مشکلات لوله کشی پنوماتیک :

نشتی ، نگهداری ، پوسیدگی ، سرعت انتقال پایین ، مشکل کالیبره کردن ، تعداد خیلی زیاد لوله ها.

درجه بندی سیگنالهای ابزار دقیق :

	Volt	mA	psi
۱۰۰ %	۵	۲۰	۱۵
۷۵ %	۴	۱۶	۱۲
۵۰ %	۳	۱۲	۹
۲۵ %	۲	۸	۶
۰ %	۱	۴	۳

خصوصیات هوای ابزار دقیق :

هوای ابزار دقیق ، حاوی اطلاعات ابزار دقیقی نیست و یک هوای ثابت است. داخل سایت ۱۰۰

psi فشار دارد ، بدون رطوبت ، بدون گرد و غبار و بدون اکسیژن است و در واقع فقط هوای نیتروژن

است که خفه کننده است و مشتعل نمی شود فقط در شرایط خاصی (فشار خاص ، دمای خاص)

ممکن است با روغن ترکیب شده و ایجاد انفجار کند. لذا از روغن کاری مسیر نیتروژن خودداری می

کنیم.




Mبدل : Transducer

دستگاهی است که می تواند سیگنال های ابزار دقیقی را به یکدیگر تبدیل کند.

علامت اختصاری Transducer



: I to P



Set point :

عددی که بر اساس آن فرمان صادر شده و عملیات کنترلی اجرا می شود ، set point یا نقطه تنظیم

نامیده می شود.

Measurment :


عددی که در سایت خوانده شده و یا اندازه گیری میشود به نام measurment یا میزان

اندازه گیری شده نامیده می شود.

سوئیچ های دمائی :

ساختمان : C - Tube ، Bellows ، gauge عقربه ای (فنر) ، بی متال ، ساختمان

و مانیتور سوئیچ Bourdon – Tube.




سنسور بکار رفته در این سوئیچ ممکن است حساس به نور و یا حساس به فلز باشد. زمانیکه عقربه به سنسور نزدیک می شود ، سنسور آن را حس کرده و به اتاق کنترل اعلام می کند.

سوئیچ مجاورتی حساس به فلز که به روش القائی کار می کند. Proximity Switch


- عمده ترین مصرف بی متال در لوازم خانگی است و سوئیچ های کاپیلاری تیوب هم بیشتر در صنعت کاربرد دارند. مانیتور سوئیچ که در اتاق کنترل نصب می شود شامل المانهای الکترونیکی مثل IC ، R ، C و ... بوده و فقط با سیگنال های volt و mA کار می کند.

میکرو سوئیچ : یک نوع سوئیچ مکانیکی است.


شکل ظاهری :



شکل داخلی :



اگر به این سوئیچ یک سوئیچ دمائی مثلاً bellows وصل کنیم در اثر حرارت ، حجم و ارتفاع بی لوز



افزایش یافته و باعث عملکرد کن tact سوئیچ می شود.

- تشخیص کن tact های سوئیچ :

اهم متر را روی رنج سوت قرار می دهیم.

پراب های اهم متر را روی کن tact های سوئیچ جابجا می کنیم تا اهم متر سوت بزند در این حالت

یکی از کن tact ها C و دیگری NC است.

کن tact سوم حتماً NO است.

یکی از پраб ها را روی NO قرار داده و سوئیچ را تحریک می کنیم روی هر کدام از پینهای سوئیچ

که سوت زد آن پین Common است.


پین باقی مانده NC است.

در سوئیچ دو کمیت reset point و set point تعریف می شود :

نقطه تنظیم : **Set point = Set**

نقطه بازگشت به حالت اولیه : **Reset point = Reset**

ناحیه بین reset point و set point را ناحیه پسماند یا هیسترزیس (Hysteresis) نامیده میشود.



سوئیچها در دما ، فشار ، فلو و هر کمیت دیگری نقش بسیار مهمی دارند و بسته به نوع استفاده شان

دارای انواع مختلفی هستند :

TSH – TSHH – TSHHH : Temperature Switch High

TSL – TSLL – TSLLL : Temperature Switch Low

تفاوت TSH و TSL در طریقه سیم بندی آنها است.

اگر در یک سوئیچ از کنتاکت NO استفاده شود ، سوئیچ TSH خواهد بود ، یعنی سوئیچی که با افزایش دما از مقدار مجاز تغییر وضعیت می دهد و اگر در یک سوئیچ از کنتاکت NC استفاده شود ، TSL خواهد بود.

کلیه سوئیچ های TSH ، TSLL ، TSL و TSHH از یک نوع سیم بندی و سوئیچ های TSLL و TSH هم از یک نوع سیم بندی استفاده می کنند.

تعريف :

TSL : یک سوئیچ حرارتی است که بصورت Low بسته شده و با پایین آمدن دما از مقدار مجاز عمل می کند.

TSH : یک سوئیچ حرارتی است که بصورت High بسته شده و با بالا رفتن دما از مقدار مجاز عمل می کند.

EX - فرض کنیم که در یک مخزن ، دمای نرمال ۱۵ درجه سانتیگراد باشد و دمای صفر درجه سانتیگراد دمائی باشد که در آن مواد خراب می شوند. TSL را روی ۱۰ درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم تا موقع رسیدن به این دما ، آلام بدهد. اگر به آلام TSL توجهی نشود و دما باز هم

پائین تر برود و به فرض به دمای ۶ درجه سانتیگراد برسد در این حالت سوئیچ TSLL فعال شده

و آلام می دهد و اگر باز هم به آلامها توجهی نشود و دما باز هم پائین تر برود ، وقتی که دما به

۳ درجه سانتیگراد رسید سوئیچ TSLLL فعال شده که هم آلام می دهد و هم سیستم را خاموش

می کند تا سیستم حفاظت شده و خسارت وارد نشود.

در مثال فوق ، فرض کنیم که سوئیچ TSH را روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم کرده ایم ، یعنی اگر

دمای مخزن بالا رفته و به این دما برسد ، این سوئیچ فعال شده و آلام می دهد . اگر به آلام این

سوئیچ توجهی نشود و دما باز هم بالاتر برود TSHH وبعد از آن سوئیچ TSHHH فعال می شوند.


سوئیچ TSHHH هم آلام می دهد و هم سیستم و گاه کارخانه را خاموش می کند که به آن

سوئیچ Shut – Down یا Trip گویند.

نقشه های Interlock (قفل داخلی) نشان می دهند که کدام سوئیچ ها در Shut – down موثرند.

ناحیه کار سوئیچ :

ناحیه کارکرد عادی هر سوئیچ دمایی بالای TSL و پائین TSH می باشد.




Temperature Transducer : TY

ترانسdiyosri است که در مسیر دما ، یعنی در مسیر انتقال دما و یا کنترل دما قرار گرفته است.

رگولاتور : Regulator

رگولاتور به معنی ثبیت کننده است .

نقشه خوانی :



نقشه فوق یک loop بسته است که شامل اندازه گیری کمیت و ارسال فرمان به تجهیزات می باشد.

loop باز : تشکیل شده اسیت از یک تجهیز و اتاق کنترل .

loop بسته : هر loop بسته شامل حداقل دو loop باز است.

نقشه های ابزار دقیقی :

Process & Instrument Diagram : P & ID - ۱

نقشه های بین ابزار دقیق و گروه پروسس که ارتباط یک تجهیز را با دیگر تجهیزات و اتاق کنترل را


بیان می کند.

: HOOK UP - ۲


این نوع نقشه ها جهت نصب تجهیزات در سایت بکار می روند و موقعیت فیزیکی تجهیز ، فاصله از

دیوار ، ارتفاع از زمین و ... را بیان می کند.

استفاده از TSH در نقشه :



Valve : یک وسیله مربوط به مکانیکی و لوله کشی است .



(شیر کنترل) : **Control Valve**

شیر هائی هستند که توسط سیگنالهای ابزار دقیقی کنترل می شوند .

Temperature Valve : **TV**

شیر کنترلی است که در مسیر کنترل دما مثل مسیر سوخت یک کوره قرار دارد .

: **cascade** **کنترل**

اگر در کنترل یک تجهیز مثل دو یا چند قسمت مجزا تاثیر گذار باشد کنترل به صورت **cascade**

خواهد بود .

Calibration : کالیبراسیون

کالیبراسیون عبارت است از عمل تنظیم کردن یک تجهیز با استفاده از یک وسیله استانداردی که دارای

دقیق اندازه گیری حداقل ۱۰ برابر دقت اندازه گیری تجهیز باشد .

: دستگاه یا شخص کالیبره کننده است . **Calibrator**

در تمام تجهیزات قابل کالیبره دو پیچ تنظیم بنام پیچ zero (zero Adj) و پیچ span (span Adj) وجود دارد و در واقع کالیبراسیون توسط این دو پیچ صورت می‌گیرد.


zero : ابتدای حد پایینی span : حد اکثر طول اندازه گیری

zero = LRV

span = URV - LRV


LRV = Lower Range Value , URV = Upper Range Value

کالیبراسیون : Temperature Gauge



در اکثر gauge ها پیچ zero روی عقربه وجود دارد و اگر نبود توسط pointer کش عقربه را در آورده و روی مقدار zero عقربه را جا می‌زنیم.

دستگاهی که جهت کالیبره دما بکار می‌رود، Oven نام دارد. های امروزی علاوه بر داشتن سیستم گرم کننده دارای سیستم خنک کننده نیز هستند و می‌توانند دما را تا ۵۰ - درجه سانتیگراد



پایین بیاورند.

فرض کنیم در یک TG مقادیر zero و span به ترتیب برابر با 0°C و 120°C درجه سانتیگراد می باشد.

تنظیم zero : درجه oven را روی 0°C درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم و TG را به آن وصل

می کنیم. در این حالت عقره باید روی عدد صفر باشد در غیر این صورت توسط پیچ zero و یا

pointer کش آن را تنظیم می کنیم.

تنظیم span : درجه oven را روی 120°C درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم و TG را به آن وصل می

کنیم. در این حالت عقره باید روی عدد 120°C باشد در غیر این صورت توسط پیچ span آنرا تنظیم


کرده و روی عدد 120°C قرار می دهیم.

کالیبراسیون : Temperature Transmitter

مدارک : کاتالوگ ، nameplate ، test sheet ، data sheet کالیبره ، tag کالیبره .

فرض کنیم رنج دمائی TT برابر با $10^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد باشد. مدار مقابل را تشکیل داده و

کالیبراسیون را شروع می کنیم.




تنظیم zero : درجه oven را روی 10°C درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم و TT را به آن وصل

می کنیم ، در این حالت جریان اندازه گیری شده باید برابر با $4,00\text{ mA}$ باشد در غیر این صورت

بوسیله پیچ zero این کار را انجام می دهیم.


تنظیم span : برای تنظیم حد بالائی درجه oven را روی ۱۵۰ درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم و در این حالت جریان باید مساوی $20,00 \text{ mA}$ باشد و اگر نبود توسط پیچ span این کار را انجام می دهیم.



پیچ zero بدون اینکه باند کاری را تغییر دهد مجموعه را بالا و پایین می برد ، ولی پیچ span باند کاری را تغییر می دهد. بهمین دلیل بعد از تنظیم باید عمل کالیبراسیون را تکرار کنیم. پس از تنظیم zero و span طبق test sheet اعداد میانی را نیز اندازه می گیریم.

ایراد هایی که ممکن است در کالیبراسیون یک TT پیش بیاید :


درست نبودن zero و span - شکسته شدن TE - آسیب دیدن کارت الکترونیکی TT .
- ترانسمیترهای هوشمند دارای یک مدار الکترونیکی شامل میکرو کنترلر هستند و فقط توسط یک کالیبره می شوند. keyboard بصورت موازی با ترانسمیتر قرار گرفته و اطلاعاتی نظیر شماره فنی ، تاریخ کالیبراسیون و ... را از آن خوانده و مقادیر لازم zero و span را می دهد.



أنواع ترانسمیترهای هوشمند :

SFI – SFC – HEART Connection

شیرهای کنترل : Control Valves



شیرهای هستند که توسط سیگنالهای ابزار دقیقی کنترل می شوند.

لوله هائی که بعنوان ورودی و خروجی به شیرهای کنترل وصل می شوند، لوله های پروسسی هستند

که pipe نام دارند و به این نوع لوله کشی piping گویند. لوله های ابزار دقیقی tube نام دارند و به

این نوع لوله کشی tubing گویند. tube ها در اندازه های $1/2$ ، $1/4$ ، $3/4$ موجودند و سایز pipe ها

بزرگتر از $3/4$ می باشد.

شكل ظاهری شیر کنترل :

قسمتهای مختلف شیر کنترل :

diaphragm - ۲

spring - ۱

scale - ۴

tube - ۳

stem - ۶

pointer - ۵

seat - ۸


plug - ۷

body - ۱۰

flange - ۹

scale : یک صفحه مدرج شده است که روی بدنه نصب می شود و به کمک pointer میزان باز

و بسته شدن کنترل ولو را نشان می دهد.



flange : وسیله ایست که برای اتصال بوسیله پیچ و مهره بکار می رود.

انواع شیر کنترل با توجه به موقعیت فنر یا لوله هوا :

۱ - NC : فنر سمت بالای دیافراگم قرار دارد و لوله هوا از سمت پائین به کنترل ولو وارد می شود :

Fail Open (FO)

۲ - NO : فنر سمت پائین دیافراگم قرار دارد و لوله هوا از سمت بالا به کنترل ولو وارد می شود :

Fail Close (FC)

انواع شیر کنترل از لحاظ شکل plug و seat :

globe - ۲

needle - ۱

butterfly - ۴

ball - ۳

on / off - ۶

gate - ۵


استروک : یعنی تنظیم کنترل ولو که توسط گروه ابزار دقیق صورت می گیرد.

ایرادهایی ممکن است برای کنترل ولو پیش بیايد :

شکستن یا سائیدگی seat یا plug که باعث نشتی در کنترل ولو می شود - تاب برداشتن یا خم

شدن stem - شکستن فنر و یا از دست دادن خاصیت فنری - پاره شدن صفحه دیافراگم - وارد

شدن مواد زائد به ولو و jam شدن آن (گیر کردن seat و plug).



مسیر با پس : Bypass

تمام شیرهای بکار رفته در مسیر با پس پروسی هستند.

شیرهای Input و Output به عنوان ورودی و خروجی کنترل ولو عمل می کنند و از بازگشت مواد جلوگیری می کنند.

زمانیکه کنترل ولو دچار مشکل شد ، باید از سرویس خارج شود و برای اینکه کل سیستم از کار نیفتد شیرهای Input و Output را باز می کنیم و شیر Bypass را بندیم و بدین ترتیب یک مسیر میان بر ایجاد می شود. شیرهای D جهت خارج کردن مواد زائد از pipe ها بکار می روند.

- فرمان دادن به کنترل ولو :

جهت فرمان دادن نیاز به یک ترانسیدیو  داریم تا جریان mA ۲۰ - ۴ را که از اتاق کنترل دریافت می کند با استفاده از تغذیه فشار هوای psi ۲۰ - ۱۷ به فشار هوای psi ۱۵ - ۳ تبدیل و به کنترل ولو تزریق کند.

positioner - یک وسیله کمکی است که مایبیز  و کنترل ولو قرار می گیرد ، جهت بهبود عملکرد کنترل ولو ، افزایش سرعت عملکرد کنترل ولو و نشان دادن وضعیت کنترل ولو ،  و کنترل ولو قرار دارد و عملاً روی کنترل ولو فشار خط . این وسیله از لحاظ لوله کشی مایبیز  و کنترل ولو قرار دارد و تغذیه می باشد و چون نصب می شود و دارای سه Gauge کوچک ، برای ورودی ، خروجی و تغذیه می باشد و چون رگولاتور positioner gauge دارای gauge است ممکن است که تغذیه را از روی positioner بردارند.


علت استفاده از positioner :

یک وسیله ظریف و حساس است و دیافراگم یک دایره بزرگ و لذا هوا زیادی را کند بوده و استهلاک آن بیشتر است به همین علت می تواند در خود جای دهد ، بنابراین کار از positioner استفاده می کنیم.

عملکرد positioner :

داخل positioner یک سیستم کنترل کننده پنوماتیکی وجود دارد که توسط یک سیستم مکانیکی (توسط بازوها و چرخ دنده ها) خروجی هوا را کنترل می کند.

اگر فشار ورودی positioner بیشتر از فشار خروجی آن باشد ، تغذیه را باز می کند و هوا خیلی سریع وارد دیافراگم می شود و باعث فشرده شدن فنر و جابجایی Plug می شود. یک میله از stem به positioner وصل شده که یک فیدبک مکانیکی ایجاد می کند و میزان باز و بسته شدن کنترل ولو را مشخص می کند. زمانیکه فشار داخل دیافراگم زیاد شد و به فشار ورودی positioner رسید ، عمل positioner بعنوان یک وسیله کمکی خاتمه می یابد.



رگلاتور یک فشار ثابت ۱۷ psi به سیستم می فرستد و اگر flapper به صورت کاملا بسته باشد فشار خروجی برابر با ۱۷ psi می شود.

عمل دریچه flapper باعث تنظیم فشار خروجی می شود که این تنظیم با توجه به ورودی که بر حسب میلی آمپر است انجام می شود. جریان از طریق سیم پیچ، ایجاد میدان مغناطیسی کرده و میزان کشش flapper را به گونه ای تنظیم می کند که به ازای 4 mA ، فشار خروجی برابر با 3 psi و به ازای 20 mA ، فشار خروجی برابر با 15 psi باشد.

سیستم شامل Nozzle، Flapper و Coil را رله پنوماتیکی نامند.

تعریف:

ورودی = سیگنالی که اتاق کنترل به سیستم می فرستد.


خروجی = همان سیگنال ورودی است که در شکل دیگر از سیستم خارج می شود.

تغذیه = نوع سیگنال خروجی از روی تغذیه ساخته می شود.

 استفاده از فیدبک منفی در

به منظور پایداری عمل ترانسدیوسر استفاده از یک فیدبک منفی الزامی است. به همین منظور از یک

به عنوان فیدبک منفی در ساختمان ترانسدیوسر استفاده می شود. Bellows



Safety Valve شیرهای اطمینان : (SV)

SV ها شیرهایی هستند که سیستم را به صورت خودکار محافظت می کنند.

Temperature Safety Valve (TSV) شیر اطمینان دما :

شیرهای اطمینان از اتاق کنترل فرمان نمی گیرند و فقط با توجه به set point خود عمل می کنند.

وظیفه TSV ایجاد اینمی در سیستم است ، اگر دما زیاد بالا برود و احتمال خطر باشد این شیر بطور خودکار باز می شود.

سنسور SV ممکن است از نوع C-tube ، bellows و یا پمپ هیدرولیک باشد.

وقتی دمای تانکر بالا می رود این دما روی مخزن اثر گذاشته و باعث انبساط حجمی روغن می شود

و stem را که به plug وصل شده بالا برده و مسیر را باز می کند وبا پایین آمدن دما مسیر را می بندد.

Pressure فشار :

تعريف :

نیروی وارد بر سطح فشار نام دارد .

واحد :

N / m^2 , $Kgf / m^2 = bar$, $lbf / inch^2 = psi$, at , mm Hg , mm H₂O , Pa (kPa –

MPa)

اتمسفر : برابر با فشاری است که وزن اتمسفر (جو) اطراف کره زمین بر زمین و موجودات آن وارد می کند .
 $1 \text{ at} = 1 \text{ bar} = 76 \text{ mm Hg}$, $1 \text{ bar} = 14,5 \text{ psi}$

Pressure Gauge فشار سنج : PG

در حالت کلی دو نوع PG می توانیم داشته باشیم :

۱ - فشار سنج نسبی ۲ - فشار سنج مطلق

فشار نسبی (Gauge Pressure) : اگر یک فشار سنج را در سطح صفر زمین روی عدد صفر کالیبره کنیم فشار سنج ما ، فشار سنج نسبی و فشار اندازه گیری شده توسط آن فشار نسبی خواهد بود.

فشار مطلق (Absolute Pressure) : اگر یک فشار سنج را در سطح صفر زمین روی عدد یک کالیبره کنیم فشار سنج ما ، فشار سنج مطلق و فشار اندازه گیری شده توسط آن فشار مطلق خواهد بود.

رابطه بین فشار نسبی و مطلق : $\text{فشار مطلق} = \text{فشار نسبی} + 1$

فشار سنج مطلق در خلاء عدد صفر و فشار سنج نسبی عدد یک را نشان می دهد .

ساختمان داخلی : PG

۱ - ساختمان PG از نوع کاپیلاری تیوب :

شبیه TG های کاپیلاری تیوب است با این تفاوت که در PG لوله کاپیلاری تیوب ، vent به هوا است .

اجزاء :


۴ - کاپیلاری تیوب ۳ - C - tube ۲ - pointer ۱ - scale

۶ - پیچ تنظیم ۵ - چرخ دندہ zero

۸ - پیچ های تنظیم Force Bar - ۷

sector - ۹

body - ۱۱ Cell - ۱۰




۲ - ساختمان PG از نوع بارومتر :

بارومتر اولین دستگاهی است که توسط آن فشار اندازه گیری شده است .

اجزاء :

لوله شیشه ای مدرج - یک ظرف بزرگ - جیوه .




روش کار : لوله شیشه ای را پر از جیوه کرده و آن را درون ظرف پر از جیوه معکوس می کنیم .

سطح جیوه در داخل لوله تا اندازه ای پایین می آید و یک خلاء نسبی در آن ایجاد می شود . ارتفاع

جیوه باقی مانده در لوله برابر با $mmHg$ ۷۶۰ است .

۳ - دیافراگمی Gauge :



این نوع gauge در صنایع نفت کاربرد زیادی ندارد .


مشخصات لازم یک (PG) PI :

- ۱ - قطر صفحه و جنس بدنه
- ۲ - رنج یا دامنه اندازه گیری
- ۳ - درجه اندازه گیری یا Scale
- ۴ - جنس قسمت رطوبت گیر
- ۵ - سایز اتصالات (connection Size) = استاندارد بین المللی (mm) و
- ۶ - جنس قسمت داخلی و خارجی
- ۷ - دقت انداه گیری
- ۸ - نوع flange
- ۹ - نوع دیافراگم
- ۱۰ - نوع ، طول و جنس کاپیلاری
- ۱۱ - زاویه دید


ترانسمیتر فشار : (PT)

۱ - **PT پنوماتیکی** : در این روش فشار واردہ از سیستم توسط اندازه گیری شده و سپس

بصورت local به PV فرمان ارسال می شود .



۲ - **PT الکترونیکی** : در این روش احتیاج به cell (سنسور فشار) داریم.



۱ - استفاده از سل کریستال :

کریستال یک ماده فیزیکی است که اگر به آن ولتاژ بدھیم حرکت می کند و اگر به آن ضربه وارد




ساختمان داخلی کریستال :

دیافراگم یک ماده محکم است و قابل انعطاف که به هنگام فشار وارد شدن به آن به کریستال فشار

وارد می کند و ایجاد ولتاژ می کند. این ولتاژ توسط op amp تقویت شده و اندازه گیری می شود و

از آنجا میزان فشار مشخص می شود.




۲-۲) استفاده از سل خازنی :


در این نوع خازن صفحه بالائی سفت و محکم است و صفحه پایینی نرم و قابل انعطاف . در اثر اعمال فشار صفحه پایینی خم شده و در نتیجه فاصله بین صفحات جوشنی خازن کم می شود و می دانیم که ظرفیت خازن با فاصله صفحات جوشنی نسبت عکس دارد. بنابراین افزایش فشار باعث افزایش ظرفیت خازن می شود. تغییرات ظرفیت را می توان توسط یک اسیلاتور به تغییرات فرکانسی تبدیل و بوسیله یک فرکانس متر و یا شمارنده اندازه گرفت.

Pressure Difference Gauge : (PDG)

جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو مکان مختلف از این تجهیز استفاده می شود و ترانسمیتر مربوط به آن (Pressure Difference Transmitter (PDT) نام دارد.



ساختمان : PDG



ساختمان : PDT

دو سل خازنی در نظر می گیریم که در یک صفحه مشترکند. یکی از سل ها، سل H (+) و دیگری سل L (-) است.



سلولی است که بصورت تفاضلی کار می کند.

فشار استاتیکی : فشار در حال سکون سیالات است که در تمام لوله ثابت و یکنواخت است.

فشار دینامیکی : فشاری است که در اثر حرکت سیال در داخل لوله ایجاد می شود.

کالیبراسیون PT و PG :

توسط منبع فشار استاندارد مقادیر LRV و URV را اعمال کرده و مقادیر zero و span را تنظیم می کنیم.



منبع فشار استاندارد :

Dead Weight Tester

اجزاء :

۳ - مخزن روغن

۲ - جایگاه PG یا PT

۱ - جایگاه وزنه

۶ - بدنه

۵ - وزنه


۴ - پمپ دستی

ابتدا مخزن روغن را باز می کنیم تا روغن وارد سیستم شده و پشت سیلندر پمپی جمع شود. سپس آنرا می بندیم تا روغن وارد مخزن نشود. شیر مربوط به gauge (ترانسمیتر) را باز می کنیم و با سیلندر، روغن را به داخل سیستم پمپ می کنیم. زمانیکه فشار روغن و فشار نامی که روی وزنه نوشته شده است یکی شدند، در این لحظه پیستون وزنه حرکت کرده و وزنه بطرف بالا می رود. در این حالت gauge باید عددی که روی وزنه نوشته است را نمایش دهد، در غیر این صورت با پیچ span آنرا کالیبره می کنیم.

خطاهای gauge های فشار:

۱- خطای صفری :

زمانیکه هیچ فشاری به gauge وارد نمی شود، عقربه کمی پائین تر و یا کمی بالاتر از صفر است. در این حالت گوئیم gauge دارای خطای صفری است:




جهت رفع این مشکل، از پیچ zero که روی عقربه وجود دارد استفاده می کنیم. اگر عقربه، پیچ zero نداشته باشد، با استفاده از pointer کش، عقربه را در آورده با یک دست عقربه را روی صفر قرار داده و با دست دیگر عقربه را جا می زنیم.

۲ - خطای ضربی :

موقع تنظیم PG اگر در فشار ۱ bar اندازه گیری شده برابر با ... ۰/۹۹... (کمی

بیشتر از یک و یا کمتر از یک) باشد و این خطا با افزایش وزنه های استاندارد فشار، بیشتر شود




گوئیم gauge دارای خطای ضربی است :

جهت رفع این مشکل از پیچ های تنظیم که روی قرار دارد استفاده می کنیم .

۳ - خطای زاویه ای :

موقع تنظیم PG توسط منبع فشار استاندارد ابتدا و انتهای رنج (۰ % , ۱۰۰ %) را درست نشان می

دهد ولی اعداد میانی را درست نشان نمی دهد :



جهت رفع این مشکل فشار ۵۰ % از Full scale gauge را به اعمال می کنیم ، در این حالت باید

force bar sector برعکس عمود باشد در غیر این صورت پیچ تنظیم را شل کرده و این دو را برابر

عمود می کنیم .

خطای پسماند:

اگر یک gauge به مدت طولانی در مسیر یک فشار بالا قرار بگیرد ، Tube - C کمی خاصیت

الاستیک خود را از دست داده و خطای پسماند در آن بوجود می آید که این خطا را به روش رفع

خطاهای صفری و ضربی رفع می کنیم .

خطای از هم گسیختگی :


دفرمه شدن C – Tube در اثر فشار range over را گویند.

تعریف : رنج کاری مفید هر gauge در محدوده $25\% \sim 75\%$ است ، یعنی gauge در این محدوده دقیق تر عمل می کند.

به عنوان مثال برای اندازه گیری فشار bar نباید از gauge ای استفاده شود که آن bar full scale است بلکه باید از یک gauge با full scale ای برابر با bar ۸ استفاده کنیم. در gauge فوق ، بهترین رنج کاری بین $2\sim 6$ bar است.

کالیبراسیون PDT و PDG :

مدارک لازم : data sheet - nameplate - test sheet - tag - کاتالوگ - کالیبره . مدار لازم را برقرار می کنیم و هیچ فشاری به سل های H و L اعمال نمی کنیم.



تنظیم zero : در شرایط صفر که هیچ فشاری وارد نمی شود ، جریان اندازه گیری شده بایستی برابر با $4,00$ mA باشد. در غیر اینصورت از طریق پیج zero و اگر ترانسیمتر هوشمند باشد از طریق آنرا تنظیم (zero trim) Keyboard می کنیم.

تنظیم **span** : سل H را به منبع فشار استاندارد وصل کرده و فشاری برابر با ΔP به آن اعمال می کنیم. ΔP حداقل اختلاف فشاری است که قادر PDT به اندازه گیری آن است. این عدد در data و nameplate sheet نوشته شده است. در این حالت جریان اندازه گیری شده بایستی برابر با ۲۰ mA باشد در غیر این صورت با پیچ span و یا توسط Keyboard آنرا تنظیم می کنیم.

تنظیم : PT


تنظیم شامل zero check (zero Adj) است که در سایت انجام می گیرد . جهت تنظیم یک تجهیز نیاز به permit و نقشه P&ID داریم تا محل تجهیز را پیدا کنیم. قبل از اینکه کار تنظیم را شروع کنیم اتاق کترل را مطلع می کنیم تا تجهیز را از حالت Auto خارج و به حالت Manual قرار دهد . برای تنظیم PT باید آن را در شرایط صفری قرار دهیم . برای این کار از وسیله ای بنام manifold استفاده می کنیم .

تعريف :

وسیله ایست که شامل چندین شیر است و ترانسمیتر را محافظت می کند و آن را در سرویس قرار داده و یا از سرویس خارج می کند و در شرایط صفری قرار می دهد و برای بستن ترانسمیتر روی یک ساپورت ابتدا آن را به manifold می بندند و سپس manifold را به ساپورت وصل می کنند .

انواع Manifold :


۲ شیره ، ۳ شیره ، ۵ شیره ، ۷ شیره .



شیره ۲ **Manifold**

زمانی که ترانسمیتر در سرویس است شیر H باز و شیر D بسته است.

شیر H می تواند مسیر پروسس را از مسیر ابزار دقیق ایزوله کند، پس با بستن این شیر ترانسمیتر از سرویس خارج می شود و فشاری که داخل line وجود داشت در داخل آن حبس میشود. شیر D را باز می کنیم و اصطلاحاً مواد را Drain یا Vent می کنیم تا ترانسمیتر در شرایط صفر قرار بگیرد. در این حالت باید جریان 400 mA را داشته باشیم و گرنه توسط پیچ zero و یا Keyboard آن را تنظیم می کنیم . بعد از تنظیم ابتدا شیر D را بسته و سپس شیر H را باز می کنیم و ترانسمیتر را در سرویس قرار می دهیم.




شکل ظاهری **Manifold** شیره ۲

manifold دارای شکلی کاملاً متقارن است و فقط vent تقارن آن را بهم می زند . اگر manifold به صورت اشتباه در مسیر قرار بگیرد نمی تواند ترانسمیتر را در شرایط صفری قرار دهد و اگر شیر D را باز کنیم مواد داخل به بیرون می ریزد .


Flash کردن : عمل خارج کردن مواد زائد از داخل manifold و لوله های ترانسمیتر را Flash کردن و یا Drain گویند .

- اگر فشار وارد سل یک ترانسمیتر کمتر از مقدار zero آن باشد در این صورت ترانسمیتر back زده و جریان ثابت ۳,۶ mA را می فرستد و اگر فشار وارد سل بیشتر از مقدار span آن باشد در این صورت ترانسمیتر top زده و جریان ثابت ۲۱ mA را مخابره می کند.

۵ شیره : Manifold



این نوع manifold مربوط به DPT هاست.



شیر E مساوی کننده فشار استاتیکی H و L است.

$$P_{DPT} = P_H - P_L$$

این نوع PT ها اختلاف فشار دو سل را که یک مقدار کوچکی است اندازه گرفته و به صورت جریان مخابره می کنند.

در DPT ها دو مشکل عمده وجود دارد :

- ۱ - دفرمه شدن سل در اثر فشار زیاد
- ۲ - فاسد شدن یا سوختن مدار الکترونیکی داخل سل در دمای بالا .

۱ - دفرمه شدن :

فشار بیشتر از ۱ bar باعث دفرمه شدن سل می شود ولی فشار داخل لوله ها و یا مخازن ممکن است به ۱۰ هم برسد . اگر این اندازه فشار فقط به یک سل ترانسمیتر وارد شود باعث

دفرمه شدن سل می شود ولی اگر به هر دو سل آن وارد شود و اختلاف فشار این دو سل مقدار کوچکی باشد مشکلی پیش نمی آید.

در سرویس قرار دادن DPT :

ابتدا شیرهای D را می بندیم و شیر E را باز می کنیم تا فشار بطور یکسان وارد سل ها شود. سپس هر دو شیر H و L را بصورت یکسان و یکنواخت باز می کنیم و در آخر شیر E را می بندیم. در این حالت ترانسمیتر در سرویس قرار می گیرد و اختلاف فشار را اندازه گرفته و بصورت میلی آمپر مخابره می کند.

از سرویس خارج کردن DPT :

ابتدا شیر E را باز می کنیم و شیرهای H و L را می بندیم. در این حالت ترانسمیتر از سرویس خارج شده و جریان ارسالی آن باید برابر با $4,00 \text{ mA}$ باشد.




Drain کردن :

پس از خارج کردن DPT از سرویس اگر لازم باشد و اگر مواد سمی نباشد و اگر در مسیر steam نباشد می توانیم drain کنیم ولی هیچ احتیاجی به این کار نیست.

۲ - سوختن سل ترانسمیتر در دمای بالا :

سل ترانسمیتر در دماهای بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد از بین می رود و لذا جهت اندازه گیری فشار مکانهایی که دمای خیلی بالائی دارند از روش‌های زیر استفاده می کنیم :

الف - استفاده از لوله بلند : با توجه به شکل یک لوله بلند در حدود ۲ متر به لوله اصلی وصل کرده و یک سر آن را به سل ترانسمیتر وصل می کنیم. بخار آب موجود در line در داخل لوله حرارتش را از دست داده و Condense (آب مقطر) شده و آسیبی به سل نمی رساند.



ب - استفاده از سیفون (Siphon) :


سیفون لوله ایست که بصورت حلقوی در آمده است.

آب Condense در سیفون جمع شده و به داخل line بر نمی گردد.

تذکر :

شیرهای H و L در manifold مشخص هستند و لذا اگر در یک محل که DPT نصب می شود فشار واردہ بر L بیشتر از فشار واردہ بر H باشد در این صورت ترانسمیتر back zده و جریان ثابت ۳,۶ mA را می فرستد.


Manifold ۳ شیره و ۷ شیره :



روشهای جلوگیری از یخ زدن لوله های کاپیلاری تیوب :

۱ - ایزولاسیون یا عایق کاری


۲ - استفاده از گرم کننده ها :



الف - استفاده از لوله بخار (Steam Tracing)

ب - روش Electrical Tracing یا Heat Tracing : سیمهاei شبیه سیمهای معمولی هستند که

دور لوله ابزار دقیق پیچیده می شوند و در اثر عبور جریان تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد گرم می شوند.



استفاده از کاپیلاری تیوب در فشارسنجی :


اگر در داخل لوله موئین هیچ مایعی نباشد در اینصورت فشار ناشی از ستون هوا که در همه جا

یکسان است هیچ تأثیری در عمل فشارسنجی نخواهد داشت. برای عملکرد لوله موئین داخل آن را با


یک مایع پر می کنیم. اگر قسمت فوقانی لوله بسته باشد ، در اینصورت فشار برابر با فشار ارتفاع

ستون مایع می شود :

$$P_{\text{cell}} = P_{\text{ستون مایع}}$$




و اگر قسمت فوقانی لوله باز باشد فشار برابر است با :




$$P_{cell} = P_{\text{atm}} + \rho g h$$

جهت اندازه گیری فشار در بالای لوله موئین یک سل حساس قرار می دهیم :



اگر cell پایین تر از ترانسミتر قرار بگیرد Elevation و اگر بالاتر از ترانسミتر باشد Suppression است.



$$\text{Elevation : } P_{cell} = P_{\text{atm}} - \rho g h$$

$$\text{Suppression : } P_{cell} = P_{\text{atm}} + \rho g h$$

سوئیچ های فشار :

PSH , PSHH , PSHHH

: PS انواع

PSL , PSLL , PSLLL

تفاوت این دو گروه در نحوه سیم بندی آنهاست.

PSH : سوئیچ حساس به فشار است که بصورت High بسته شده و با افزایش فشار از یک حد

معین عمل می کند.


PSL : سوئیچ حساس به فشار است که بصورت Low بسته شده و با کاهش فشار از یک حد

معین عمل می کند.

ساختمان داخلی سوئیچ های فشار :

عموماً به صورت bellows و گاه بصورت bourdon – tube و C – tube ساخته می شوند و گاه از proximity های کوچک در کنار عقربه استفاده می شود.

اجزاء :



عمل کاربرد سوئیچ :

۱ - حفاظت از تأسیسات و دستگاهها

۲ - هشداری عملیاتی یا آلارمها

۳ - ایمنی و حفاظت جهت تصمیم گیری

۴ - ارتباط بین قسمتهای فنی و فرایندی

۵ - اعلام وضعیت حرکت فرایند در صورت خارج شدن از نقطه های مطلوب .

قسمتهای مختلف سوئیچ :

۱ - قسمت اندازه گیر (Boudon – Tube , C – Tube , Bellows)

۲ - نقطه تنظیم : set point

۳ - عمل گر : Operator

مشخصات انتخاب یک سوئیچ :

۱ - نوع کمیت فیزیکی مورد سنجش

۴ - دقت اندازه گیری (scale)

۵ - نوع اتصال و طریقہ استاندارد آن


۷ - نقطه تنظیم (set point)

۹ - نوع gland

۱۱ - درجه حفاظت سوئیچ (درجه اطمینان از درست بودن سوئیچ)

شیر اطمینان فشار :

اگر فشار زیاد شود مسیر را باز کرده و می کند و مواد را به فیلر می فرستد تا سوزانده شود .



نمایش در نقشه :

مشابه TSV بطور اتوماتیک و بدون اطلاع اتاق کنترل عمل می کند.

شکل ظاهری PSV :

اجزاء :

۱ - مهره قفل شده : lock nut

plug - ۳ spraing - ۲

flange - ۵ seat - ۴

body - ۶

هر چه اندازه SV (سطح seat و plug) کوچکتر باشد ، آن بیشتر می شود.

کردن POP :

عمل بازو بسته شدن لحظه ای PSV را گویند که با حالت انفجار همراه است.

Relief Safety Valve :

یک نوع شیر اطمینان است که مثل یک شیر معمولی عمل می کند. با افزایش فشار ، شیر عمل کرده و

آرام آرام seat و plug را باز کرده و مواد را خارج می کند.

کالیبراسیون PSV :

۱ - از طریق دریچه بالائی (بصورت جزئی)

۲ - از طریق seat و plug (تنظیمات کلی)

مدارک لازم :

اخذ مجوز کار - nameplate - test sheet - کاتالوگ - کارگاه کالیبره - میز

مخصوص PSV - کالیبراتور .

روش کار :

ورودی به یک منبع فشار استاندارد وصل می شود. خروجی را به یک شیلنگ پلاستیکی سفید و شفاف وصل کرده و داخل یک ظرف آب قرار می دهیم. ارتفاع وارد شدن شیلنگ به آب را از کاتالوگ می خوانیم. (معمولاً عددی بین ۳mm تا ۵ mm می باشد.)

فشار را به صورت تدریجی وارد می کنیم در ۹۰ % از set point باید حباب مشاهده شود.

حباب (Bubble) : مقدار حبابهای خارج شده در هر دقیقه بین ۵ الی ۱۵ حباب می باشد.

مقدار Relief را از کاتالوگ مطالعه می کنیم و زمانیکه فشار به این عدد رسید PSV باید عمل Relief را انجام دهد. به عبارت دیگر در این لحظه تعداد حباب ها باید به ۶۰ عدد در دقیقه برسد که قابل شمارش نیست و در این حالت مطمئن می شویم که PSV در ۱۰۰ % از set point عمل pop را انجام خواهد داد .

در صورتیکه عمل pop انجام شود در بعضی از سایتها مشکلاتی برای PSV بوجود می آید ، لذا تا سیستم از ما عمل pop را نخواهد کالیبراسیون PSV را فقط از طریق bubble و relief انجام می دهیم.

PCV : یک شیر کنترل است که فشار را تنظیم می کند و در مسیر گازها قرار می گیرد. این تجهیز

شبیه رگولاتور عمل می کند و فقط در کارگاه کالیبره می شود.

ساختمان : Body – Flange – Diaphragm – Spring

کالیبراسیون : PCV

پیچ بالائی را می پیچانیم و فشار خروجی را بوسیله یک gauge اندازه می گیریم و وقتی به میزان

لازم رسید با استفاده از lock nut آن را ثابت می کنیم.

FLOW : جریان :

تعریف :

میزان جریان عبوری سیالات در واحد زمان فلو نام دارد.

واحد :

GPH , GPM , GPS , m^3 / H , m^3 / M , m^3 / S , Litter / H , Litter / M , Litter / S

فلو برای سیالات و در داخل لوله به شرطی مطرح می شود که حرکت داشته باشند و هرچه

سرعت حرکت سیال بیشتر باشد فلو هم بیشتر است.


انواع فلو سنجی :

الف - روش‌های غیر مستقیم :

A - استفاده از ترانسミترهای dp cell :

A - ۱) روش Orifice Plate :

یک صفحه سوراخدار است که با ایجاد یک جریان ناآرام در سیستم فلو را اندازه می گیرد



و به سه شکل موجود است :

دسته بالائی : در این قسمت هم اطلاعات مربوط به Orifice نوشته می شود (حک می شود) و هم به


عنوان دسته از آن استفاده می شود.

از Orifice شماره ۱ در مواردی که مواد داخل لوله ، مواد معمولی و همگن باشد و بصورت یکنواخت حرکت کند استفاده می کنیم و شکل‌های ۲ و ۳ در مواردی که مواد داخل لوله مواد غلیظ و رسوب گذار باشد استفاده می کنیم.


جريان آرام ، جرياني است که مولکولهای آن سیال به موازات یکدیگر و با سرعت ثابت در حرکت باشند.

جريان ناآرام ، جرياني است که مولکولهای آن سیال به موازات یکدیگر حرکت نکنند و در واقع در داخل لوله اغتشاش وجود داشته باشد.

ممکن است در داخل لوله مواد زائدی نیز وجود داشته باشد اگر این مواد زائد سنگین تر از مواد اصلی باشند در این صورت از Orifice هایی با شکل (الف) و اگر مواد زائد سبک تر از مواد اصلی باشند از Orifice هایی با شکل (ب) استفاده می کنیم.




الف



ب

طريقه قرار دادن orifice plate در مسیر :

لوله را قطع می کنیم و دو طرف آن را flange می زنیم و قبل از اتصال لوله ها مابین flange ها



یک orifice plate قرار می دهیم :

پس از قرار دادن orifice plate در مسیر آرام سیال یک جریان ناآرام به وجود می آید. ناحیه ۱ به orifice راحتی از داخل لوله عبور می کند، ناحیه ۲ به orifice برخورد کرده و متوقف شده به فشار وارد می کند و ناحیه ۳ به لبه orifice برخورد کرده و شکسته می شود و بدین ترتیب سیال آرام پس از برخورد به orifice تبدیل به سیالی کاملاً متفاوت می شود و اختلاف فشار های ایجاد شده را میتوان توسط یک DPT اندازه گرفت.

یک سنسور خازنی است که اختلاف فشار را می سنجد و جهت ایجاد اختلاف فشار در داخل لوله از یک orifice استفاده می کنیم :


$$F \propto \Delta P \quad \longrightarrow \quad F = K \sqrt{\Delta P}$$

$$K = \frac{1}{2} MV^2 \quad \longrightarrow \quad F = \frac{1}{2} MV^2 \sqrt{\Delta P}$$

F = فلو ، M = جرم سیال ، V = سرعت سیال ، ΔP = اختلاف فشار ایجاد شده توسط . dp cell از نوع FE

در FE هائی که بصورت dp cell کار می کنند، ترانسمیتر مربوط به آنها نیز dp cell بوده و یک علامت (✓) روی آنها وجود دارد و به این نوع ترانسمیترها اصطلاحاً square rote گویند.

قرار دادن یک ترانسمیتر در مسیر فلو :



اگر قطر لوله برابر با D باشد تا فاصله $2D$ هیچ اغتشاشی


وجود ندارد و لذا جهت اندازه گیری فلو سل ها را

در نزدیکی orifice ، سل H را قبل از آن و سل L را بعد از آن قرار می دهیم.


: Venturi Tube (A - ۲) روش



ونتوري يك تيوب است که در مسیر جريان و مابين لوله پروسسي



قرار می گيرد :




: Flow Nozzle (A - ۳) روش


۴) روش آنوبار :

از اين روش در مكانهایی که دما و فشار خيلي بالاست استفاده می شود .

سل H فشار هيدرواستاتيکي و هيدروديناميكي را اندازه می گيرد و سل L فقط فشار هيدرواستاتيکي




را .



:(B) بدون استفاده از dp cell

: Target meter

در اين روش وسیله اي پدال مانند وجود دارد که بسته به سرعت جريان سیال فشرده می شود و میزان



فسردگی آن توسط سیستم الکترونیکی سنجیده می شود .


ب) روشهای مستقیم :

: Turbine meter – ۱

در این روش پروانه را به صورت آهنربائی درست می کنند و یک read – relay در خارج


لوله قرار می دهند تا تعداد چرخش پروانه و در نتیجه میزان فلو را مشخص کند :

این روش بسیار دقیق بوده و در کنتورهای منازل استفاده می شود .



: Electromagnetic Flometer – ۲

شرط استفاده از این روش :



۱ - مایع باید در داخل لوله سر پر باشد.

۲ - سیال داخل لوله هادی باشد.

۳ - جریان سیال عمود بر خطوط مغناطیسی باشد.

جهت برقراری شرایط فوق قسمتی از لوله را که قرار است در آن از این روش استفاده شود خم کرده


و بصورت قائم در می آورند.

: Rota meter – ۳

این وسیله به دو صورت شیشه ای و استیلی ساخته می شود. اگر از نوع شیشه ای باشد شاقول در آن

به راحتی دیده می شود و اگر از نوع استیلی ساخته شود باید شاقول را از جنس آهنربا انتخاب کرد و

توسط یک حلقه یا عقربه آهنی میزان بالا یا پایین رفتن شاقول را روی یک scale نشان داد.



بسته به نوع مواد (سنگینی ، سبکی ، اثر خورندگی و ...) نوع روتا میتر و نوع شاقول انتخاب می شود.

۴- روش چرخ دنده : (Rotating Vane)

چرخ دنده ها به صورت بیضی هستند و در ابتدای کار برابر هم عمودند. یکی از چرخ دنده ها از نوع


آهنرباست که با چرخش آن یک read – relay در خارج لوله میزان چرخش را می شمارد.

این روش دقت عملکرد بالائی داشته و از آن در دستگاههای گران قیمت و آنالایزر استفاده می شود.

سوئیچ های فلو : (FS)

از روتا میتر و سوئیچهای proximity در کنار عقره استفاده می کنیم . این نوع سوئیچ بصورت

عمودی نصب می شود .



ساختمان :

۱ - سه پره ۳ - شاقول ۲ - guide ۴ - pointer

۵ - scale ۶ - Proximity switch ۷ - body

کالیبراسیون : FT

ترانسمیترهایی که در روش‌های nozzle ، venturi ، orifice (dp cell) و آنوبار (nozzle ، venturi ، orifice) بکار رفته اند به روش کالیبراسیون ترانسمیترهای dp cell در بحث فشار کالیبره می‌شوند.

LEVEL : سطح


تعریف :

ارتفاع سطح مایع از کف مخزن Level نام دارد.

واحد :

همان واحد طول است : متر ، سانتیمتر ، میلیمتر ، اینچ ، فوت ، یارد .

انواع Level سنجی :




A) روش‌های مستقیم :

۱ - استفاده از نوار شاقول :

درجه بندی به صورت درصدی است .


۲ - استفاده از Gauge Glass :

مایع داخل مخزن هر اندازه ارتفاع داشته باشد ، به همان میزان نیز در داخل لوله شیشه ای ارتفاع




۳ - روش مغناطیسی :

۱ - ۳) استفاده از Floater



شناور حتماً باید از جنس آهنرا باشد تا بتواند

حلقه آهنی را در بیرون لوله نگه دارد .



۲ - ۳) استفاده از پولکهای رنگی :

شناور از جنس آهنرباست . پولکها از جنس آهن بوده و معمولاً در اندازه $1\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ ساخته می شوند و طرفین


آن به دو رنگ قرمز و زرد و یا قرمز و آبی می باشد .

با جابجایی فلوتر در داخل لوله ، جهت پولکها عوض شده و در نتیجه از روی جهت و رنگ پولکها


محل فلوتر و میزان Level مایع در داخل مخزن مشخص می شود .

۳ - ۳) استفاده از Read _ Relay در داخل مخزن :


با تغییر سطح و جابجایی فلوتر یکی از relay ها فعال شده و میزان جریان در اتاق کنترل اندازه گیری می شود و بدین ترتیب سطح مایع مشخص می شود .



۴ - ۳) استفاده از Read _ Relay در خارج مخزن :



۴ - استفاده از Displacer




- ۱ - موقع حرکت دادن ترانسمیتر باید ترک تیوب را درآورد که آن هم بسیار حساس است و تاب بر می دارد .
- ۲ - جابجا کردن این ترانسمیتر سخت است .
- ۳ - مایع داخل مخزن در سایت ، در دسترس است .

کالیبره در سایت :

- ابتدا شیرهای A و B را می بندیم تا ترانسمیتر ایزوله شده و ارتباطش با مخزن قطع شود .
- تنظیم zero :** با استفاده از مسیر درین (D₂) مایع داخل ترانسمیتر را تا وسط flange پایینی خالی می کنیم در این حالت جریان اندازه گیری شده بایستی برابر با ۴,۰۰ mA باشد و گرنه با پیچ آن را تنظیم می کنیم .
- تنظیم span :** با استفاده از D₁ و توسط یک شلنگ تا وسط flange بالائی از مایع داخل مخزن داخل ترانسمیتر می ریزیم و عمل span Adj را انجام می دهیم .

کالیبره در کارگاه :

مدارک : nameplate - test sheet - کاتالوگ - Data sheet



بعد از انتقال به کارگاه ، آنرا کنار یک ساپورت نصب می کنیم .

به flange ها شلنگ سفید و شفاف وصل می کنیم و طول آنها را بلندتر از ۱۰۰ % در نظر می گیریم. از مایع درون مخزن تهیه کرده و داخل شلنگی که به tapping پایینی وصل است می ریزیم. (در این حالت tapping بالائی vent به هواست) وقتی که مقدار مایع به میزان ۰ % (وسط flange پایینی) رسید ، عمل Adj zero را انجام می دهیم. دوباره در داخل همان شلنگ مایع ریخته و سطح آن را به میزان ۱۰۰ % (وسط flange بالائی) می رسانیم و عمل Adj span را انجام می دهیم.


عمل کالیبراسیون را چند بار انجام داده و مقادیر میانی را نیز اندازه می گیریم. این نوع ترانسمیتر به صورت دو فازه نیز کار می کند ، یعنی دو سطح متفاوت را در داخل یک مخزن می تواند اندازه بگیرد.

(Advance Technology Gauge) : ATG ۵ - استفاده از

این نوع ترانسمیتر در بالای مخزن نصب می شود و دارای یک میکرو کامپیوچر است و اندازه گیری را به صورت نرم افزاری انجام می دهد.

دارای یک وزنه فلزی به قطر ۵cm است که توسط یک قلاب و سیم فولادی نازک و بلند به قرقره وصل است. موتور روشن شده و آرام آرام قرقره را باز کرده و وزنه را به پایین می فرستد. زمانیکه وزنه به سطح مایع رسید ، کاهش وزن آن توسط مدارات داخل ترانسمیتر اندازه گیری شده و میزان


اندازه گیری می شود.



قانون ارشمیدس : اگر جسمی داخل مایعی غوطه ور شود ، به نسبت جرم حجمی مایع ، وزن جسم کاهش می یابد.

۶ - دیاپازن : « جهت اندازه گیری سطح جامدات در مخزن »

یک کریستال به منبع ولتاژ وصل است و باعث لرزش دیاپازن می شود. زمانیکه سطح ماده به محلی که دیاپازن نصب شده است رسید ، لرزش دیاپازن قطع می شود.




(B) روش‌های غیر مستقیم :

۱ - استفاده از ترانسیمیترهای **dp cell**

« Direct » : **Dry Leg** ۱ - ۱ روش

مخزن سر بسته : در این سیستم سل H به % ۰ مخزن وصل می شود و سل L به مکانی بالاتر از



$$P_{dp\ cell} = P_H - P_L : \text{مخزن خالی}$$

$$= 0 \text{ (فشار گاز) } - \text{ (فشار گاز)} \longrightarrow I = 4.00 \text{ mA}$$


$$P_{dp\ cell} = P_H - P_L = \text{ (فشار گاز) } - \text{ (فشار ستون مایع + فشار گاز) } : \text{مخزن پر}$$

$$\text{فشار ستون مایع} \longrightarrow I = 20.00 \text{ mA}$$

مخزن سر باز :

در این سیستم ، سل H به مخزن وصل می شود و سل L ، blank می شود و فقط یک روزنگار

کوچک در آن قرار داده می شود تا فشار اتمسفر بتواند به آن وارد شود.



اندازه گیری سطح Level در این سیستم :


$$P_{dp\ cell} = P_H - P_L : \text{مخزن خالی}$$

$$= 0 \text{ (فشار اتمسفر)} - \text{ (فشار اتمسفر)} \longrightarrow I = 4.00 \text{ mA}$$

$$P_{dp\ cell} = P_H - P_L : \text{مخزن پر}$$

$$= I = 20 \text{ mA}, \text{ فشار ستون مایع} = (\text{فشار اتمسفر}) - (\text{فشار ستون مایع} + \text{فشار اتمسفر})$$

جریان ارسالی به اتاق کترل ، متناسب با سطح Level مخزن است.



« Reverse » : Wet Leg ۱-۲

سل L به ۱۰۰٪ مخزن و سل H توسط

یک لوله به مکانی بالاتر از ۱۰۰٪ مخزن

وصل میشود.

این لوله را توسط شیر A تا ارتفاع ۱۰۰٪ مخزن پر می کنیم . شیر B بعنوان شیر سر ریزاست و

سطح ستون مایع را در سل H درست در ۱۰۰٪ نگه می دارد . پس از ریختن مایع در داخل لوله

هر دو شیر A و B را می بندیم .

اندازه گیری سطح Level در این سیستم :

$$P_{dp\ cell} = P_H - P_L : \text{مخزن خالی}$$

$$= \text{ (فشار گاز)} - (\text{فشار ستون مایع} + \text{فشار گاز}), I = 20.00 \text{ mA}$$

$$P_{dp\ cell} = P_H - P_L : \text{مخزن پر}$$

$$= 0 , I = 4.00 \text{ mA} \quad \text{مایع + فشار گاز) (فشار ستون - (فشار ستون مایع + فشار گاز)}$$

همانطور که مشاهده می شود این سیستم به صورت Reverse کارمی کند ، یعنی جریان ارسالی به اتاق کنترل با میزان Level نسبت عکس دارد.


برای اینکه جریان صحیح به اتاق کنترل مخابره شود از یک معکوس کننده در داخل ترانسمیتر استفاده می کنیم. این معکوس کننده توسط یک Dip switch یا یک Jumper و یا از طریق نرم افزار انتخاب می شود.

- ایرادهایی که ممکن است در این نوع سیستمها پیش بیاید :

روش Dry Leg : اگر در اثر افزایش سطح مایع در مخزن و یا باز کردن شیر E از manifold مواد داخل سل L شود در این صورت عملکرد ترانسمیتر مختل شده و باید سل L را کنیم و بعد از خارج شدن تمام مایع ، شیر D را بسته و ترانسمیتر را در سرویس قرار دهیم.

روش Wet Leg : ممکن است پس از اینکه ترانسمیتر را در سرویس قرار دادیم ، در اثر افزایش سطح مایع مخزن ، سطح مایع سل H بیشتر از ۱۰۰ % شود و یا در اثر باز کردن شیر E و یا D از manifold سطح آن کمتر شود که در این صورت از طریق شیرهای A و B سطح آن را تنظیم

می کنیم.



«Bubble» ۲ - روش حباب هوا :


این روش در مواردی استفاده می شود که مواد داخل مخزن اثر خورندگی شدید داشته و یا سمی باشند.

یک هوا با فشار ثابت را توسط یک لوله به داخل مخزن می فرستیم . زمانی که مخزن خالی است هوا خیلی راحت از لوله خارج شده و فلوی اندازه گیری شده حداکثر است و FT جریان mA ۲۰ را به اتاق کنترل می فرستد و وقتی مخزن تا 100% پر است سرعت حبابهای خارج شده از سر لوله کم است و جریان mA ۴ را مخابره میکند. لذا در این روش نیز باید از یک معکوس کننده در داخل FT استفاده کنیم تا جریان ارسالی به اتاق کنترل متناسب با سطح مایع باشد.

۳ - روش آلتراسونیک :

در این روش از امواج آلتراسونیک (امواج مافوق صوت) استفاده می شود.

فرستنده در زمان t_1 امواج را می فرستد و گیرنده در زمان t_2 این امواج را دریافت می کند و با توجه به رابطه $\Delta t = t_2 - t_1$ میزان level مشخص می شود .



یعنی هر چه Δt عدد کوچکتری باشد بدین معنی است که سطح level در مخزن بالاست.


۴ - استفاده از رادیواکتیو :

در این روش جهت تشعشع از اشعه γ که جزو امواج الکترومغناطیسی است و با سرعت نور حرکت می کند استفاده می شود.

۵ - روش خازنی :

از این سنسور برای موارد خاص و خیلی حساس استفاده می شود و تقریباً $15 - 10$ cm اندازه می گیرد. وقتی سطح مایع بالا می آید ظرفیت خازن را تغییر می دهد و می توان توسط یک

ترانسمیتر این تغییر ظرفیت را اندازه گرفت.



ساختمان سوئیچ های level :

۱ - کلیدهای مکانیکی که توسط یک محرک ، جریان را قطع می کنند . نظیر read - relay ها که توسط یک آهنربا تحریک می شوند.

۲ - فلوترهایی که به یک محور وصل هستند و با تغییر level تغییر وضعیت می دهند.



۳ - دیاپازن - با رسیدن سطح ماده به محل نصب آن ، لرزش قطع شده و سوئیچ می دهد .

۴ - مانیتور سوئیچ که در اتاق کنترل قرار دارد .

کالیبراسیون : LT

ترانسمیترهایی که در روش‌های Wet Leg و Dry Leg بکار رفته اند از نوع ترانسمیترهای dp cell هستند و لذا به روش کالیبراسیون ترانسمیترهای dp cell در بحث فشار کالیبره می شوند.